ERDINGER Urweisse
Von guter altbayrischer Art.

Druckeinstellung für ERDINGER Urweisse vom Fass

Biertemperatur im Faß	Druck im Faß	Leitungslänge (2m = 0,1 bar)	Kompen-satorhahn	CO^2	Druck für CO^2	Mischgas	Druck für Mischgas	5 Meter	10 Meter	15 Meter	20 Meter	25 Meter	30 Meter	35 Meter
3°C	1,2 bar	0,1 bar	ja	Nein		Ja	1,2 bar	2,0 bar	2,4 bar	2,9 bar	3,4 bar	3,9 bar	4,4 bar	4,9 bar
4°C	1,3 bar	0,1 bar	ja	Nein		Ja	1,3 bar	2,1 bar	2,5 bar	3,0 bar	3,5 bar	4,0 bar	4,5 bar	5,0 bar
5°C	1,4 bar	0,1 bar	ja	Nein		Ja	1,4 bar	2,2 bar	2,6 bar	3,1 bar	3,6 bar	4,1 bar	4,6 bar	5,1 bar
6°C	1,5 bar	0,1 bar	ja	Nein		Ja	1,5 bar	2,3 bar	2,7 bar	3,2 bar	3,7 bar	4,2 bar	4,7 bar	5,2 bar
7°C	1,6 bar	0,1 bar	ja	Nein	1,6 bar	Nein		2,4 bar	2,8 bar	3,3 bar	3,8 bar	4,3 bar	4,8 bar	5,3 bar
8°C	1,7 bar	0,1 bar	ja	Ja	1,7 bar	Nein		2,5 bar	2,9 bar	3,4 bar	3,9 bar	4,4 bar	4,9 bar	5,4 bar
9°C	1,8 bar	0,1 bar	ja	Ja	1,8 bar	Nein		2,6 bar	3,0 bar	3,5 bar	4,0 bar	4,5 bar	5,0 bar	5,5 bar
10°C	1,9 bar	0,1 bar	ja	Ja	1,9 bar	Nein		2,7 bar	3,1 bar	3,6 bar	4,1 bar	4,6 bar	5,1 bar	5,6bar
11°C	2,0 bar	0,1 bar	ja	Ja	2,0 bar	Nein		2,8 bar	3,2 bar	3,7 bar	4,2 bar	4,7 bar	5,2 bar	5,7 bar
12°C	2,1 bar	0,1 bar	ja	Ja	2,1 bar	Nein		2,9 bar	3,3 bar	3,8 bar	4,3 bar	4,8 bar	5,3 bar	5,8 bar
13°C	2,2 bar	0,1 bar	ja	Ja	2,2 bar	Nein		3,0 bar	3,4 bar	3,9 bar	4,4 bar	4,9 bar	5,4 bar	5,9 bar
14°C	2,3 bar	0,1 bar	ja	Ja	2,3 bar	Nein		3,1 bar	3,5 bar	4,0 bar	4,5 bar	5,0 bar	5,5 bar	6,0 bar
15°C	2,4 bar	0,1 bar	ja	Ja	2,4 bar	Nein		3,2 bar	3,6 bar	4,1 bar	4,6 bar	5,1 bar	5,6 bar	6,1 bar
16°C	2,5 bar	0,1 bar	ja	Ja	2,5 bar	Nein		3,3 bar	3,7 bar	4,2 bar	4,7 bar	5,2 bar	5,7 bar	6,2 bar
17°C	2,6 bar	0,1 bar	ja	Ja	2,6 bar	Nein		3,4 bar	3,8 bar	4,3 bar	4,8 bar	5,3 bar	5,8 bar	6,3 bar
18°C	2,7 bar	0,1 bar	ja	Ja	2,7 bar	Nein		3,5 bar	3,9 bar	4,4 bar	4,9 bar	5,4 bar	5,9 bar	6,4 bar
19°C	2,8 bar	0,1 bar	ja	Ja	2,8 bar	Nein		3,6 bar	4,0 bar	4,5 bar	5,0 bar	5,5 bar	6,0 bar	6,5 bar
20°C	2,9 bar	0,1 bar	ja	Ja	2,9 bar	Nein		3,7 bar	4,1 bar	4,6 bar	5,1 bar	5,6 bar	6,1 bar	6,6 bar
21°C	3,0 bar	0,1 bar	ja	Ja	3,0 bar	Nein		3,8 bar	4,2 bar	4,7 bar	5,2 bar	5,7 bar	6,2 bar	6,7 bar
22°C	3,1 bar	0,1 bar	ja	Ja	3,1 bar	Nein		3,9 bar	4,3 bar	4,8 bar	5,3 bar	5,8 bar	6,3 bar	6,8 bar
23°C	3,2 bar	0,1 bar	ja	Ja	3,2 bar	Nein		4,0 bar	4,4 bar	4,9 bar	5,4 bar	5,9 bar	6,4 bar	6,9 bar
24°C	3,3 bar	0,1 bar	ja	Ja	3,3 bar	Nein		4,1 bar	4,5 bar	5,0 bar	5,5 bar	6,0 bar	6,5 bar	7,0 bar
25°C	3,4 bar	0,1 bar	ja	Ja	3,4 bar	Nein		4,2 bar	4,6 bar	5,1 bar	5,6 bar	6,1 bar	6,6 bar	7,1 bar
26°C	3,5 bar	0,1 bar	ja	Ja	3,5 bar	Nein		4,3 bar	4,7 bar	5,2 bar	5,7 bar	6,2 bar	6,7 bar	7,2 bar
27°C	3,6 bar	0,1 bar	ja	Ja	3,6 bar	Nein		4,4 bar	4,8 bar	5,3 bar	5,8 bar	6,3 bar	6,8 bar	7,3 bar
28°C	3,4 bar	0,1 bar	ja	Ja	3,7 bar	Nein		4,5 bar	4,9 bar	5,4 bar	5,9 bar	6,4 bar	6,9 bar	7,4 bar

© Erdinger Weißbräu, 01.06.2008